

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Engecrol Indústria e Comercio de Equipamentos Ltda., CNPJ 08.072.376/0001-13, executou e forneceu satisfatoriamente, o reparo do do compressor Mitsui com fornecimento de 440 as palhetas do rotor e 590 palhetas do estator.

DADOS DA EMPRESA CONTRATANTE

ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE (GRUPO UNIGEL)
RUA HIDROGENIO, 824
POLO PETROQUIMICO
CAMAÇARI / BA
CNPJ: 13.546.353/0001-33
Insc. Est.: 000911568
CEP:42.810-010

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

ENGECROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.072.376/0001-13
Estrada do Servidão, nº155
Bairro: Santa Terezinha
Paulinia/ SP

DADOS DO CONTRATO

Contrato ACRINOR: **134 765** / 29.05.2017
Valor contrato: R\$ 469.500,00 (Quatrocentos e sessenta e nove mil e Quinhentos reais.)
Período do Contrato: Início 29/05//2017 e término 18/08/2017
Local de Obra/Serviços: Engecrol / Paulinia.SP
Serviços Executados: Reparo do rotor e estator do Compressor Axial Mitsui, modelo AX-56/9.

Dados de Operação:

- PE: 1 kg/cm²
- TE: 32°C
- PS: 3.3 kg/cm²
- Número de Estágios: 9
- Vazão: 64000 Nm³/h
- Velocidade trabalho: 9780 rpm

Camaçari, 21 de agosto de 2.017.


Jeferson Roque Santos
Gerente de Engenharia